



Fotoverslag KVO gebiedsschouw winkelgebieden – gemeente Deventer

<p>Winkelcentrum Borgele (2-9-2021)</p>	<p>Aanwezig: William van Nieuwenhuijsen (brandweer), Mary Taal (Wijkenbeheerder gemeente), Linda Alberts (politie), Alex Hogeslag (MKB Deventer) en Jeroen Kolkman namens de ondernemers.</p>
	<p>Vraag vanuit De Schalm (wijkvereniging): wie is verantwoordelijk voor deze haag en indien van de gemeente: kan deze worden gesnoeid? De gemeente zoekt dit uit voor ... en onderneemt evt. actie. Dezelfde vraag geldt voor het terras vóór De Schalm. Ook dit wordt nagekeken.</p> <p>Groen is gesnoeid. Gedeelte terras geen gemeentegrond</p>
	<p>Losliggende klinkers op diverse plekken van de parkeerplaats. De gemeente kent dit probleem en zoekt naar een structurele oplossing.</p> <p>Wordt pleksgewijs opgepakt. Niet bekend wanneer alle bestrating eruit gaat en met nieuwe stenen herstraat wordt.</p>





Nooddeur achterzijde Dirk. Dit moet worden gesnoeid en er moet een (verhard pad worden aangelegd.
De gemeente verzorgt dit voor 31 oktober 2021.

Er loopt hier een haaks pad langs. Hier zal nog extra langs gesnoeid worden




Expeditie Dirk. Oogt rommelig en onwenselijk, maar vormt op zich geen gevaar.



Brandkraan 'verstopt' in de struiken. Ook hier moet een (verhard) pad naartoe worden aangelegd. De gemeente verzorgt dit voor 31 oktober 2021.

Rondom brandkraan wordt gesnoeid. Er wordt geen pad aangelegd.
Brandweer heeft op andere locaties aangegeven dat ze via navigatie de brandkraan weten te staan.





Nooduitgang Plus.
Advies: Sticker 'Nooduitgang' aanbrengen.



Deze container (van de kapper) staat netjes op slot. Toch wordt aanbevolen om deze 's nachts binnen te zetten.



Een stukje totaal niet-onderhouden boomspiegel. De gemeente zorgt voor het gewenste onderhoud voor 31 oktober 2021.

Opdracht ligt bij HGB





Avondschouw. Geen onvolkomenheden opgemerkt.

