

<p>Winkelcentrum Keizerslanden (2-9-2021)</p>	<p>Aanwezig: William van Nieuwenhuijsen (brandweer), Mary Taal (Wijkenbeheerder gemeente) en Alex Hogeslag (MKB Deventer), Afwezig: politie & vertegenwoordiging namens ondernemers.</p>
	<p>Blik op de Oostzijde van het winkelcentrum. Ter illustratie.</p>
	<p>Kunststof kettingen opgehangen, vermoedelijk om het fietsparkeren tegen de ruiten tegen te gaan. Op diverse plekken is de ketting kapot. Advies: of vervangen voor nieuwe ketting of verwijderen.</p> <p>Grond van AH</p>
	<p>Cameratoezicht in het winkelgebied. Door (schoonmaak)onderhoud te plegen laat je zien dat er een actief systeem is, dat schrikt af. Advies: opnemen in een onderhoudscontract van het winkelcentrum.</p>





Prullenbak tegenover Kruidvat, sluiting is defect.
Gemeente herstelt dit voor 31 oktober 2021.

Wordt gerepareerd door HGB



Brandslanghaspel geblokkeerd door
goederenpresentatie. Nu geconstateerd bij
Kruidvat.
Blusmiddelen dienen altijd vrij te hangen!





Nooduitgangen zijkant Albert Heijn, netjes en zichtbaar op de deur aangegeven. Het wordt echter blijkbaar niet door iedereen opgemerkt.
De gemeente markeert deze plek op de grond, voor 31 oktober 2021.

Wordt opgepakt door HGB



Verzakte klinker aan de zijkant van Albert Heijn. De gemeente herstelt dit voor 31 oktober 2021.

Opdracht ligt bij de aannemer





Container achterzijde Albert Heijn is netjes afgesloten.



Expeditiedeur Domino's. Door de teksten op de deur en de duidelijk rookplek oogt dit minder netjes dan de rest van het winkelcentrum en past het niet bij schoon-heel-veilig.
Advies: teksten verwijderen en rommel (zelf) opruimen.



Niet afgesloten container thv Domino's.





Boomtacken groeien (net niet) voor de armaturen. (zijde Graaf Florisstraat)

